

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO

Considerando que:

- A. As passagens pedonais subterrâneas existentes, entre o viaduto da Rua Pedro Hispano e as traseiras do bloco 10 do Bairro de Francos, se encontram bastante degradadas, com falta de iluminação e problemas de escoamento de águas pluviais, com equipamentos danificados, apresentando riscos de segurança para quem as usa;
- B. Estas passagens encontram-se sujas e com a presença de lixo ao longo do seu percurso, o que se estende às zonas adjacentes, nomeadamente às zonas de acesso, com a presença de lixo e entulhos diversos;

A Câmara Municipal do Porto, reunida em 17 de maio de 2016, delibera recomendar ao seu Presidente que:

- 1. Tome as diligências necessárias com vista a garantir a devida reparação, manutenção e limpeza das passagens subterrâneas entre o viaduto da Rua de Pedro Hispano e as traseiras do bloco 10 do Bairro de Francos;
- 2. Instrua os serviços para proceder à limpeza das zonas adjacentes destas passagens, nomeadamente as zonas de acesso.

Porto, 17 de maio de 2016

O Vereador
da CDU – Coligação Democrática Unitária

(Pedro Carvalho)
o Carvalho)